
Emne

Bestyrelsesmøde i Strøby Ladeplads Vandværk

Dato for møde	Tidspunkt	Sted
6. januar 2014	19.00	Hos Susanne Petersen
Referat udarbejdet af	Telefon	
Carsten Mejer	29424380	

Mødedeltagere

Frede Zeiler (FZ) - (formand)
Jørgen Fjordbo Petersen (JFP) - (næstformand)
Susanne Petersen (SP) - (kasserer)
Carsten Mejer (CM) - (sekretær)
Alf Lykke Pedersen (ALP) - (bestyrelsesmedlem)

Til orientering for

Offentliggøres på vandværkets hjemmeside efter godkendelse

Dagsorden

- 1.Referat fra sidste møde den 28. november 2013
 - 2.Drøftelse af vandspild samt rapport fra Eurofin
 - 3.Orientering fra bestyrelsen
 - 4.Orientering fra vandpasser
 - 5.Regnskab urevideret for 2013
 - 6.Orientering fra kasserer, herunder budget og takstblad for 2014 samt likviditet
 - 7.Beredskabsplan
 - 8.Orientering fra Vandrådet i Stevns Kommune
 - 9.Eventuelt
 - 10.Næste møde
-

Ad 1:

- Referat fra bestyrelsesmødet den 28. november 2013 blev godkendt og underskrevet.

Ad 2:

- Lækagerapport af 26. december 2013 fra Ankers Lækagesøgning Aps blev drøftet. Lækagerapporten giver intet svar på det stadig store vandspild, da ingen større lækager er fundet i vandværkets forsyningsområde.
- Der kan dog konstateres et mindreforbrug på ca. 1500 m3 i forhold til 2012.
- Bestyrelsen besluttede at lukke for ringledningen på forsøgsbasis, for at se om det påvirker vandspildet.
- Eurofin har taget ny vandprøve 6. januar 2014. Bestyrelsen afventer resultatet

Ad 3:

- Intet.

Ad 4:

- Der har været alarmer på vandværket, f.eks. i forbindelse med skylninger, for lav vandstand og lignende.
- Test af vandmålere i grundejerforeningen Garderhøjen. Der er for store afvigelser i måleresultaterne, hvorfor vandmålerne skal udskiftes.
- Henvendelse fra Stevns Kommune til vandværkerne i kommunen. Kommunen ønsker oplysninger om, hvor skyllevandet udledes.
- Der er konstateret brud på stikledning på Ternevej 8.

Ad 5:

- Underskud på 5.225,71 kr. Hertil skal lægges udgifter til revisor og udgifter i forbindelse med vandspild.

Ad 6:

- FZ ønsker en sammenligning af KW forbruget i 2011, 2012 og 2013 for at se udviklingen. Der har været større elforbrug grundet pumpning i forbindelse med de nye boringer 1 og 3.
- FZ rundsender årsberetningen i udkast til kommentering.
- Udgifter til vandanalyser falder i 2014, da vandanalyserne er fortaget i forbindelse med ibrugtagning af de nye boringer.

Ad 7:

- Beredskabsplanen skal være færdiggjort inden 30.06.2014.
- Stophaner skal lokaliseres. Stophanerne skal markeres med skilt i skel. Det er nødvendigt at lokalisere ca. 50 stophaner, for at kunne stoppe vandspil i forbindelse med brud. Ved lokaliseringen tages der udgangspunkt i rapporten fra Ankers Lækagesøgning.

Ad 8:

- Intet.

Ad 9:

- Fint at flere og flere opgaver løses pr. mail i bestyrelsen. Udgifterne til møder falder.

Ad 10:

- Næste møde afholdes den 3. april 2014 kl. 19.00 hos Jørgen Fjordbo Petersen.